
RM #'S: X10 + X04
RM #'S: X11 + X05
UP
DN
6 + S
6 10M
6 11M